

Scheda Tecnica: P1CL Pezzame colorato industriale senza jeans



Descrizione:

Pezzame composto da cotone pesante, felpe e da una piccola percentuale di sintetico.

Grammatura:

medio-pesante

Balle:

10-20 Kg

Settore di utilizzo

Industria metalmeccanica - Meccanica - Multiuso - Navale - Siderurgica